氣動快速接頭電腦編號排列

電腦編號均以一個固定的編碼方式給予每一個產品固定型號以利識別 .
(例如：CA 式小流量快速接頭 A0135CAJA-20SFN)

A 0 1 3 5 C A J A - 2 0 S F N

第一碼 A 為快速接頭

第十一碼

螺紋				
表示記號		N	S	G
意義	PT	NPT	BSP	UNF

第十碼

安裝形狀					
表示記號	F	M	H	P	C
意義	內螺紋	外螺紋	插管	鎖管	省力

第九碼

母插座及公插頭		
表示記號	S	P
意義	母插座	公插頭

第八碼

尺寸									
表示記號	10	15	20	25	30	40	400	600	800
意義	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"

第七碼

國別		
表示記號	JA	MA
意義	日規	歐規

第六碼

接頭款式			
表示記號	CA 式	AA 式	MA 式

第五碼

彈簧						
表示記號	1	2	3	4	5	6
意義	鋼染黑	鋼鍍氫	鋼鍍鎳	銅琴線	不鏽鋼 304	不鏽鋼 403

第四碼

鋼珠								
表示記號	1	2	3	4	5	6	7	0
意義	鋼	不鏽鋼 403	不鏽鋼 304	不鏽鋼 316	銅	鐵	不鏽鋼 420	無意義

第三碼

密封件									
表示記號	1	2	3	4	5	6	7	8	9
意義	NBR	HNBR	VITON	矽膠	鐵弗龍	PU	CR	EPDM	耐高溫

第二碼

本體										
表示記號	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
意義	銅	鐵	不鏽鋼 304	鋅	鋁	塑膠	鐵弗龍	中碳合金鋼	中碳鋼	不鏽鋼 420

模具快速接頭電腦編號排列

電腦編號均以一個固定的編碼方式給予每一個產品固定型號以利識別 .
(例如：MK 式快速接頭 A0135MKJA-20SFN-50L)

A0135MKJA - 20SFN - 50L

第一碼 A 為快速接頭

第二碼

本體										
表示記號	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
意義	銅	鐵	不鏽鋼 304	鋅	鋁	塑膠	鐵弗龍	中碳合金鋼	中碳鋼	不鏽鋼 420

第三碼

密封件									
表示記號	1	2	3	4	5	6	7	8	9
意義	NBR	HNBR	VITON	矽膠	鐵弗龍	PU	CR	EPDM	耐高溫

第四碼

鋼珠								
表示記號	1	2	3	4	5	6	7	0
意義	鋼	不鏽鋼 403	不鏽鋼 304	不鏽鋼 316	銅	鐵	不鏽鋼 420	無意義

第五碼

彈簧						
表示記號	1	2	3	4	5	6
意義	鋼染黑	鋼鍍氫	鋼鍍鎳	銅琴線	不鏽鋼 304	不鏽鋼 403

第六碼

接頭款式			
表示記號	MDA 式	WA 式	MK 式

第七碼

國別		
表示記號	JA	DA
意義	日規	西德

第八碼

尺寸						
表示記號	10	15	20	25	30	40
意義	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"

第九碼

母插座及公插頭		
表示記號	S	P
意義	母插座	公插頭

第十碼

安裝形狀					
表示記號	F	M	H	HL	P
意義	內螺紋	外螺紋	插管	彎插管	鎖管

第十一碼

螺紋					
表示記號		N	S	AT	G
意義	PT	NPT	BSP	UNC	UNF

第十二碼

訂製長度 (例 50mm 長以 50L 表示)	
表示記號	L

洗車機快速接頭電腦編號排列

電腦編號均以一個固定的編碼方式給予每一個產品固定型號以利識別 .
(例如：TS 式帶鎖洗車機快速接頭 A0175TSJA-02SFN)

A 0 1 7 5 T S J A - 0 2 S F N

第一碼 A 為快速接頭

第二碼

本體										
表示記號	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
意義	銅	鐵	不鏽鋼 304	鋅	鋁	塑膠	鐵弗龍	中碳合金鋼	中碳鋼	不鏽鋼 420

第三碼

密封件									
表示記號	1	2	3	4	5	6	7	8	9
意義	NBR	HNBR	VITON	矽膠	鐵弗龍	PU	CR	EPDM	耐高溫

第四碼

鋼珠								
表示記號	1	2	3	4	5	6	7	0
意義	鋼	不鏽鋼 403	不鏽鋼 304	不鏽鋼 316	銅	鐵	不鏽鋼 420	無意義

第五碼

彈簧						
表示記號	1	2	3	4	5	6
意義	鋼染黑	鋼鍍氫	鋼鍍鎳	銅琴線	不鏽鋼 304	不鏽鋼 403

第六碼

接頭款式			
表示記號	TS 式	TB 式	TP 式

第七碼

國別		
表示記號	JA	MA
意義	日規	歐規

第八碼

尺寸											
表示記號	01	015	02	025	03	04	06	08	10	12	16
意義	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"

第九碼

母插座及公插頭		
表示記號	S	P
意義	母插座	公插頭

第十碼

安裝形狀			
表示記號	F	M	H
意義	內螺紋	外螺紋	插管

第十一碼

螺紋			
表示記號		N	S
意義	PT	NPT	BSP

液壓快速接頭電腦編號排列

電腦編號均以一個固定的編碼方式給予每一個產品固定型號以利識別 .
(例如：DA 式雙閉式快速接頭 A0325DAJA-02SFN)

A 0 3 2 5 D A J A - 0 2 S F N

第一碼 A 為快速接頭

第十一碼

螺紋					
表示記號		N	S	G	M
意義	PT	NPT	BSP	UNF	MM

第十碼

安裝形狀		
表示記號	F	M
意義	內螺紋	外螺紋

第九碼

母插座及公插頭		
表示記號	S	P
意義	母插座	公插頭

第八碼

尺寸									
表示記號	01	02	03	04	06	08	10	12	16
意義	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"

第七碼

國別			
表示記號	JA	MA	TW
意義	日規	歐規	台規

第六碼

接頭款式			
表示記號	DA 式	HA 式	HC 式

第五碼

彈簧						
表示記號	1	2	3	4	5	6
意義	鋼染黑	鋼鍍氫	鋼鍍鎳	銅琴線	不鏽鋼 304	不鏽鋼 403

第四碼

鋼珠								
表示記號	1	2	3	4	5	6	7	0
意義	鋼	不鏽鋼 403	不鏽鋼 304	不鏽鋼 316	銅	鐵	不鏽鋼 420	無意義

第三碼

密封件									
表示記號	1	2	3	4	5	6	7	8	9
意義	NBR	HNBR	VITON	矽膠	鐵弗龍	PU	CR	EPDM	耐高溫

第二碼

本體										
表示記號	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
意義	銅	鐵	不鏽鋼 304	鋅	鋁	塑膠	鐵弗龍	中碳合金鋼	中碳鋼	不鏽鋼 420