


空壓配件

主要適合流體 ~ 空氣


使用溫度範圍 ~ (NBR) -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F) (VITON) -20°C ~ +180°C (-4°F ~ +356°F)

調速閥 (鋁合金)




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Hp	Ls	Hs	A	T
HRE	I11	52.6	44.9	4 角 19 對邊	11	PT1/8"28P
HRE	I22	52.6	44.9	4 角 19 對邊	11	PT1/4"19P
HRE	I44	55.8	55	4 角 25.6 對邊	14	PT3/8"19P
HRE	I55	55.8	55	4 角 25.6 對邊	14	PT1/2"14P

精密針閥 (銅)




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)					
		Hp	Ls	Ld	Hs	A	T
HRA	I-01	52.4	45	32.2	Ø18.7*4 角 19 對邊	11.5	PT1/8"28P
HRA	I-02	52.4	45	32.2	Ø18.7*4 角 19 對邊	11.5	PT1/4"19P

逆止閥 (銅)



電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)			
		Ls	Hs	A	T
HCV	I11	40	14 對邊	11	PT1/8"28P
HCV	I22	50	17 對邊	12.5	PT1/4"19P
HCV	I44	58	19 對邊	14	PT3/8"19P
HCV	I55	66	25 對邊	17	PT1/2"14P

真空產生器 (鋁合金)




電腦編號	製品記號	尺寸 (mm)				
		Hp	Ls	Hs	A	T
HSCV	02	35	78	17 對邊	12	PT1/4"19P

空壓配件

主要適合流體 ~ 空氣

大流量底座 (鋁)



尺寸 (mm)							
A	B	C	D	E	F	G	H
40	40	PT1/2" - PT3/4"	25	35	42.5	Ø11*7L	6

電腦編號排列：

AFE - N426

兩端螺紋尺寸		
表示記號		6
意義	1/2"	3/4"

上端螺紋尺寸			
表示記號	2	3	4
意義	1/4"	3/8"	1/2"

上端孔數 (例：2 表示 2 孔)				
表示記號	2	3	4	5

螺紋		
表示記號	I	N
意義	PT	NPT

電腦編號	製品記號	尺寸	電腦編號	製品記號	尺寸
AFE	I22	二通 1/4"PT	AFE	I42	四通 1/4"PT
AFE	I23	二通 3/8"PT	AFE	I43	四通 3/8"PT
AFE	I24	二通 1/2"PT	AFE	I44	四通 1/2"PT
AFE	I32	三通 1/4"PT	AFE	I52	五通 1/4"PT
AFE	I33	三通 3/8"PT	AFE	I53	五通 3/8"PT
AFE	I34	三通 1/2"PT	AFE	I54	五通 1/2"PT

小流量底座 (鋁)



電腦編號	製品記號	尺寸	電腦編號	製品記號	尺寸
AFF	I22	二通 1/4"PT	AFF	I42	四通 1/4"PT
AFF	I32	三通 1/4"PT	AFF	I52	五通 1/4"PT

電腦編號排列：

AFF - N42

螺紋尺寸	
表示記號	2
意義	1/4"

上端孔數 (例：2 表示 2 孔)				
表示記號	2	3	4	5

螺紋		
表示記號	I	N
意義	PT	NPT

安全閥 (銅)



電腦編號	製品記號	尺寸
HSV	I11	1/8"PT
HSV	I22	1/4"PT
HSV	I33	3/8"PT
HSV	M18	M18*P1.5